6-28-76 Reset a C.I.M. in C.R. #30 with nothing below

#510306 (1)

1/4 Corner 3-4 Elmira 105-11.

4-1892 Thos Fraser P 483 no 460 S 3 John Rickter

Corner gone, no evidence or knowledge of corner.
set stone 3 X 8/18 X 20 with cross + on Sec line
Meas south 39.83 north 39.56 S 26' E
2628.78 2610.96

10-1897 Wm Fraser P 612 no 556 S 4 Wm Colean.

found stone P 483
1/16 south set stone M & L 19.91 1314.06.
1/16 center SE 1/4 set stake M & L - E-W 1/16 line 20.09 1325.94

6-23-76

Reset a C.I.M. on Line between the section Corners and doubled the distance between the section cor. 3-4-9-10 over the ¼ Corner North. Set a 16" C.I.M. with Nothing below the corner Fd 16 2' North Fence West - 8.8' East of ℄ of C.R. #30.

C.S. disc in Large Cor. post	E.	39.20
C.S. disc in Cor. post	W.	60.68
C.S. disc in P.P.	S.W.	97.0
Spike + disc in 15" Soft maple	S.W.	137.76
" " " 13" Soft maple	W.S.W.	105.00
Punch hole in top Lug 16" C.M.P. (N. end)	S.E.	29.18
" " " " " (S. end	S.E.	49.72

1/16 South (See 3-4-9-10)

1/4 CORNER 3-4 ELMIRA 105 - 11 #510306 (2)

GOV. NOTES - 1853 - Wm. A. JONES

SET 1/4 CORNER POST ON LINE AND AT 40.00

S 1/2 = 40 chs N 1/2 = 39.73

8" BURR OAK N 70° E 37 LKS (24.42')

8" " " N 5° W 162 LKS (106.92')

172

9-30-98

"510306" D MW EA JJ BB

✓1/4 Cor 3-4 105-11 Elmira Fd CIM in good Condition 6" deep in BlackTop CR#30 The Corner Falls 8 1/2' East of & CR# 30 and 2 1/2' North of fence line west.