#652209

1/4 corner  Center 22  Salem 106-15

No records.

Co Hwy Dept  iron bar assumed.

Old ties.

Sp PP NE 36.74
Hub LE 41.67
Dice PP NNW 76.87
RPNW SD. 84.30.
RPNE " 62.30
New rod.

1964 ties. B285

Dice PP NW 48.0
" FP NE 56.51.
" Cor " SW 53.47.
" " SE 38.94.

8-27-69 JKerr as N1/4 22 changed slightly did not set anything here.

Over

Mine 1/4 15-22 To 22-27 5253.58 (1964).
1/4 22-27 OK. 1/4 15-22 ne corner changed by SKan 1964

(652209)C P= 28.9 MW, RF, AE

(2R)

Center 22 106-15 Salem

Found ½" pipe with Cap missing in ℄ Roads E & W and 2' west of ℄ CR #3

Set Ref. pipe SE of Corner on backslope of road 46' South of ℄ 35th st. SW. & 59½' East of ℄ CR #3.

T@ Ref pipe

XRt P.K in PP# 39723 (1st pole west of Corner on north side 35th st. SW.)

to Center 22

7° 09' 46" 8° 33' 10"

0° 01' 16" 1° 24' 48"

7° 08' 30" 7° 08' 22"

To Center 22 (½" pipe)

VA 88° 13' 04"

Slope 77.21 Hor 77.17'

55515 39723