#510406

/

1/4 corner 4-5 Elmira 10 5-11.

10-1897 W Fraser P612 No 556 S4 W Coulson.
Corner gone. located temp stake 1/3 distance 39.97? from
NW 4 To 1/4 8+9.

Note: This 1/4 Cor. should not have been set 1/3 dist.
as Gov't Meas. N. 1/2 Sec. 4 is 39.79 or 21 shorter.
Must be checked.

GOV. NOTES - 1853 - Wm. A. JONES
SET 1/4 CORNER post at 40.00 (2640.6) From south
total mile 79.79-5266.14 OR 2626.14 From NORTH
8" burr oak S 81 1/2° E 210 LKS (132.6')
10" white oak S 89° W 201 LKS (132.66)