7-23-64 set C/M over. 1/2" x 18" rod. ①

#630809

1/4 corner Center S Marion 106-13.

5-1871 Hunter P183 no 194 S & J Williams.
set stake on direct enters right lines
-16 east set stake M & L 19.97 (1318.0'
-16 west set stake M & L 19.96½ (1317.7'

Note:
See T. Hunter
Bk 2 p. 5-6
7-1872 Survey
Sec. 8

BK 13 P.32
q 33 NE¼

1952 JK. B55 P4 L & Philly Lake.
Iron pipe & stones as corner. Moved 1.6 W B65 P43
- run & meas line east. 2655.2. set 1200 M & L.
as 1/16 cor 1327.6. May have moved ¼ 8-9. 11.4 west B65 P44.

Corner Probably Correct

1956 JK B65 P44 L & ran aerial N-S ¼ line
sec. 8. - ran and meas entire E-W ¼ line (over

line west ¼ center. 2626.9. set 1/16 corner. 1¼" pipe M&L. 1313.45 which came in field entrance gate like area - 7' south of E-W fence. 9.5' west of fence south. - line east ¼ center. P43 cont projected line above. this time meas 2641.5 came 14.5' @ north. 2655.2 B55P4.

1952

~~set pipe west 1.6' after N-S ¼ run. line~~

27.77 1313.45 1313.45 14.5 .76

RPs 1/16 west Spchevy NW 26.0 Check these Pine Cor ℄ NE 21.3 oxygen B87P61. 2641.5 1956 B65P44

10-63 B87P61. set corner M&L. 656.72 between W ¼ 8 and 16 pipe set M&L. 1313.45 1956 B65P44.

7-64 set CIM over ½ x18" rod. corrected corner. corner fence post. E 0.5' Nail in hub in 14" blazed oak SSE 104.78

T. H. field 6 2 p 5-2 7-1872 Sec. 8 survey
Center 8 apparently set ℄ 1/16's E ℄ W

1/4 Corner Center 8 Marion 106-13 (2)
#630809

6-13-89 C.I.M. deep next to corner post