#640106

1/4 Corner 1-2 Rochester 106-14

Gov't Notes: Set 1/4 Sec. Post at 40.24

B.T.'s Br. oak 12" N 4 1/4° W 108 lks.
Br. oak 10" S 12 1/4° E 104 lks.

May, 1856 Thos. Hunter Pg. 7 No. 12 shows 1/4 Post 1/64 south 9.95 chs. then 9.95 chs. to 1/16 Cor. then 19.90 chs. to sec. Cor. B.T.'s to 1/64 Cor. (N 79 1/4° E 138 1/2 lks.) & (S 80 1/4° E 88 lks.) Meas. East 39.75 chs. to Center Sec.

8" Casting in ℄ 3rd Ave. S.E. @ ± 8 1/2 St. S.E.

6/28/84 Mn/Dot RP's to 1" rod in Handhole ℄ 3rd Ave SE Down .7' with mushroomed top.

SE Cor Bldg. NW 54.50

(over)

SW Cr Brick Wall NE 83.62
NW Cr Stone and Masonry Wall SE 34.32
9' South of M.H. and 29' N. of manhole.

4/1870 Robert Perry (Pg 176 No. 187)
quarter post missing

6/1939 John Kerr (bk B, Pg 486) shows
iron at corner