4-10-1975 Set C.I.M. over 12" Lag Bolt
#T741904

1/4 Corner 19-30 Cascade 107-14

10-1877 Hunter P321 No 315 & 19 Dhorman, C Eugen.
found stake by corner fence post - tested by a mac.
west to section corner 37.72 (2489.5' which agreed
favorably with P36 No 58 - 1857.
- proceed due common land on both sides of section line
- Govt notes call for. 17.50 - 20 - 20 - 20.
- Meas 8-1857 Hunter P.36 No 58 N½ §30
17.78 - 20 - 20.07 - 20.07.

4-10-1975 Dug 4'x6' at intersection of N-S ¼ line section 19 and east - west fence line. Found nothing. Set C.I.M. over 12" lag bolt at this location.
R.P.S: Spike in S. side 10" corner post E 7.26' (Corner falls under fence)

Gov't Notes M. Kavanagh 1854
40.00 Set trap 1/4 sec. post
East on true line between secs
19 & 30
37.50 Set 1/4 sec. post in mound with
brick, pits, & mound stake, Orange
Orange secs N. & W.

Aug. 1857 T. Hunter Pg. 36 No. 58 shows 1/4 Post
1/16 west 20 chs. then 17.78 chs. to Sec. Cor.
1/16 East 20.07 chs. M&L to Sec. Cor.