#742405 (1)

9-9-63 set C/M corner 1"x12" pipe OK!

section corner 23-24-25-26. Cascade 10 7-14
3-1874 Hunter P241 no 242 d 26 D Heany.
found orig corner in fence with N W B T. others gone.
-16 west set stake M & L 19.92 (1314.72'
- meas south 40.64. 2682.24

5-1874 Hunter P246 no 247 d 23 H Newton, J. Caldwell.
found orig corner in mound treated N W B T.
-16 north set temp point M & L 19.73 1/2 (1302.5'
-16 west set stake M & L. 19.92 (1314.72'

10-1874 Hunter P300 no 295 d 25 R Smith, H Messenger.
found corner and N.W. B.T.
-16 east set marked stake M & L 20.24 (1335.84'

(OVER

-16 south set stake M & L. 20.39 (1345.74'

B 1931 P44 5-1931 found corner stake 3 hour search.
set iron in place & stake - 15" oak N E 7.0
S 10° E 12" oak 1.5" — 6" oak. N 60° W 5.5'
mean east 5250.8

1954 B 60 P 25 mean 1/4 23-24 south 2607.4

9-1963 set C/M only 1" x 12" pipe in place pipe as corner.
lies in wooded area, northern slope. back of housing
area. in line loop road north. some 200' from road ±

Center 8" W oak	S 61° E	36.5
Center 3" "	S 21° 15' W	11.9
Center 8" pin oak	N 46° E	17.6

3-17-1978 visited corner - white post 1' E of mon.
4-25-1979 Shot CIM in summer for City Eng.

Concrete section corner 23-24-25-26 (2
Gov't Meets. Ret. Karrick 1954 #742405
50.00 S of post for corner to secs
23-24-25-26
Bur. Oak 6 N 33 W 63
Bur Oak 10 N 64 E 96
Pcg Trench

4-1979 Found CIM

1980 Kastler's RPs (State Plane System)

N 24° 02' 51" E 7.77 to disc in 8" oak
S 67° 11' 51" W 17.21 to disc in 10" oak
N 36° 22' 09" W 13.97 to cap & nail in 10" twin Elm
N 18° 38' 09" W 42.30 to corner of house

Sept, 1858 T Hunter Pg. 56 No. 82 shows Sec. Cor.
1/4 sec. th 20.32 chs. mkd to 14 Post.