#751509

Center Sec. 15 Kalmar 107-15

C.H.D - 1927 Book 51 p. 71

Hub inplace - No Stone

Ties: Sp. in Cor. fn post - S, W 30.8
Sp. in Tel. p. N.W. 36.2
Sp. in 24" Basswood NE. 49.8

"751509" B 5-21-98

Center Sec 15 107-15 Kalmar
Fd V.F. pipe w/Cap 4' East of
℄ CR #3 South and in ℄ CR #4
Set Ref pipe w/Cap in SE Cor
Int CR #3 & CR #4
TIE Ref pipe
&RT PK Nail in PP #21529 (1st Pole E. No. Side
to ± Center 15

241° 36' 43" dh 02 | 243° 10' 57" dh 01
0° 03' 20" dh 04 | 1° 32' 30" dh 01
241° 33' 23" | 241° 38' 27"

To Cen 15
VA 90° 35' 58" dv 00
slope 98.625 Hor 98.62

43

Cen 15 107-15 Kalmar
The Ref pipe Falls 62½'
South of ℄ CR #4 & 80½'
East of ℄ CR #3

"TB1509" CENTER 15 107-15 EPA 6-9-99 MC MR

FOUND PK NAIL SET BY SURVEY CREW @ SURFACE

SET 1" SQ PIPE W/CAP AS FINAL CORNER

CORNER FALLS 1/2' S OF ℄ CR 4 + 3 1/2' E

OF ℄ CR 3 SOUTH

CSD IN PP 21530 SE 69.36'