Found corner 1.9' South 3.1 East } Set C.I.M.

K. McGhie

5/8" rod.

N 8196.36
E 4753.46

N 0°18'59"E
2631.56 Reclone 1982

Use Average
N 6015.48
E 2112.47

S.1/4 cor. Sec. 35 C.I.M.

N.E. 6015.40
2112.47

S.W. N 6015.56
E 2112.47

N 89°40'58"W
2628.91

N 6005.03
E 4741.34
Reset Iron Bolt

2628.60 Reclone 1982

1/4 cor. 1.9 N. of straight line between Sec. Cor.'s.

Actual N 6005.86
1/4 cor. E 7364.90

2630.19 Comp.
2630.11 - Reshot 1982

Random line

CIM N 6007.00
Twp Cor. E 10000.09

2633.54 Consurveyor 1977

Actual Line - Autumn 1/4 Cor's
N 0°03'32"W
2641.76

N 4252.57
E 4736.19

Reset 3/4" pipe N 3358.30 E 4733.55

2639.07 ±

N 3364.10 ±
E 7372.62 ±

N 3373.46 ±
10001. ±

Line 0.2 E

1/2" rod set over Stone ±1' deep

N 2073.20 Tray Pt. only
E 4741.37

2632.60 ±

CIM. N 789.29
Implace E 4749.18

To Tray, line only 90°07'30"

90°54'56" To Sec. line

2626.65 - shot 5-1977
S 89°25'59" E ±

2627' C.A. 1977

5248.98 C.A. 1967

N 89°50'06"E 5267.47
N 89°52'27"E 2639.08

Inter!
1.8 N to line and
0.2 E to line

N 0°03'32"W
2641.76

N 0°03'48"W
5242.56

N 00°04'04"W
2600.80

Sec. 1. - 105 - 14
June + July 1974
R.B.

Drwg No. 3-37

3-37