5414.383
-548.486

S 89° 58' 38" E
2628.42

5409.45
2079.193

2633.72
Inv. S 89° 47' 44" E

5400.056
4713.620

2641.165
N 89° 43' 12" W Inv.

5387.157
7354.764

2641.166
N 89° 43' 12" W Inv.

5374.256
9995.898

4041.315 PoT.A
-542.688

S 00° 14' 32" E
2658.620

1265.55' from 1/4 iron (1981)
N 19° 19' 57" W
90° 30' 32" PoT to Cen. (1975)

2769.850
784.050
0.305 of line

S 89° 44' 35" E
1321.40

2775.776 1/4 Cor.
-537.337

S 89° 45' 35" E
1319.64
S 89° 43' 32" E

2641.00 = 10-1975 S. line
2641.04
Record A-1981
S 89° 44' 04" E

S 89° 44' 04" E
5248.47

S 89° 44' 04" E
2660.43

claimed 268'

2731.063
3661.673

N 88° 57' 36" W
539.57'

2748.696
52.35.770

2737.127
9947.949

2643.14'
S 89° 58' 55" W

2737.13
(N 0° 02' 40" W)

S 64° 53' 37.9" E
4065.687 Inv.

S 89° 46' 51.8" E Inv.
2645.166

Pt. T.

996.372
N 89° 59' 59.5" E

Twp. Cor.
100.00 Measured
10000.00

179-59-60
89-38-55
90-15-56
0-14-32
90-29-28
90-30-24
90-30-32
Comp turned

139.87
-526.69

Sec. Cor. Pipe in Mound, 1 pair

1868.876
(N 88° 02' 08.9" W)

1696.50
N 89° 51' 37" W
1692.35

2653.53
N 89° 46' 58.7" W

1228.611
N 88° 56' 19.7" E

N 88° 56' 20" E
1228.02

1139.89
N 27° 27' 38" E

Found 3/4" pipe
Good Coordinates
3-38-81
CEC 1/4 at intersect of mile line and N-S 1/4 Line Sec. 35

2613.785
N 89° 46' 58.7" W

N 89° 46' 58.7" W
10526.268
Two miles

N 0° 03' E
2631.69

N 0° 39' 12" E
2633.48

N 28° 28' 57" E
= 146° 09' 29"

N 38° 00' 16" E
379.56

N 81° 38' 00" E
303.97

N 87° 48' 09" E
N 58° 49' 09" E
456.36

N 88° 23' 58.4" E
N 88° 23' 57" E
1697.23

S 0° 01' 03.4" E
2636.30
7354.806

110.109
7354.859

34° 45' 16"

1648.82
S 88° 38' 57" E
S 89° 38' 55.2" E
1648.808

172° 02' 54"

99.997
radius 9003.628
A-1981

179 59 60
89 57 30
89 57 30
90 02 30
90 02 30
179 59 60

89-59-59
89 59 60
89-38-55
0 21 05
+1
0°21'06"

See sheet 3-63 for Main Loops.

Sections 35 and 36
EyoTA TWP

Apr. 1, 1981

Drwg No. 3-63 A

3-63A