Drwg 4-28

5275.86
N 0°00'27"W

5257.92 T.H.

Sec Cor
20571.973
14692.496

0°07'46"
45°53.00
45°40'46"

Fnc

Fort Stanton
1922 X.688 E
14689.016
(S-687-1873
2642.64 T.H.)
2637.61
N 0°07'46"W

20571.973
14686.096 N&E

621.19

698.58

1317.77

1317.24

Shutter Creek book shows Dec 7 minutes or 2.24 W at line
He implies 4½ links or 2.97 W

Fence Cor
14692.09

1320.99
20.01 1/2 T.H.

2644.98 T.H.
5-687-1873

2644.80

N 0°07'46"W
5939.78

Corner Post
N 0°07'26"W

1321.19
1319.34 T.H.
14691.164

19.99

2293.28
S 89°37'51"E

Smith
1922.250
16982.310

N 0°00'55"E
5257.97

1322.70

20572.46
17955.90

N 58°18'
601.22

Sec Cor

1336.96
N 9°13'57"W

20.04 T.H.

Deville
1922.848
17583.599

20572.46
17908.875

20.01 T.H.

2641 MC

20.01 T.H.

2641.32 T.H.
5-687-1873

2640 T.H. 5-687-1873

19.98½ T.H.

1922.496

2644.29 T.H. 4-1876

2637.10
N 89°51'11"W

5/16 Sec Cor
Spruce 14"D
14722.550

Sec Cor
2.5 cm

1319.67
S 0°08'57"W

1320.4 Qtz
14725.486

N 0°17'56"W
5273.64

688.97

N 0°30'01"W
2642.49

"Blunder"
11996.225
14705.473

1/16 Sec Cor
11996.490
14709.416

2½ E.&

Bontagen
Ord.

1322.666
14705.888
14706.976

Journal 176
1322.666
14705.888

N 0°12'48"W
2639.64

Sec Cor
14693.196

1319.10

N 0°12'48"W
3299.19
S 0°13'08"E

Sec Cor
14692.09

Fence Cor
14692.09

Fence Cor
14691.164

Fence Cor
14691.164

Thunder Creek
Bridge

5-687-1873
2695.28 T.H.
N 0°01'29"W
2691.68

From Field book

1/16 Sec Cor
17937.790
14692.064

1/4 Sec Cor
17937.790
14692.064

1/16 Sec Cor
14695.236
17937.790
14692.064

1/4 Sec Cor
14692.064

1/16 Sec Cor