4-36A

N 88°56' 10.5" E
52.42.853
INV 1980 adj.

3419.16 obs.
3419.138 adj.
(N 87°27' 42.8" E)

4442.68 obs.
4442.667 adj
(N 87° 35' 12.4" E)

Kerr's Pipe 1/2 March

Brownhouse

S 88° 18' 57.1" E
adj. 88.4034

10 724.484 1980
405 859.671

4°10'48"

1449.85'

S 0° 06' 57.8" E

1577.33 obs.
1577.125 adj.
(N 29° 32' 19.2" E)

106 258.148
405 220.937

106 257.675 1980
405 220.065 adj

Old Kaufhold 106 321.503
405 109.289

New Kaufhold

145° 50' 42"

641.317

N 0° 50' 40" W
1980 adj
2601.276

2.05.62 THIS 59.47
or 3.14.56 rT

123° 51' 30"

Freeman 105 701.504
adj. 404 760.649

6-1980 adj. = 105 701.504
404 760.772

105 701.048 1980
405 200.523

Temporary 105 701.048 6-1980 adj.
405 200.486 1979

N 15° 20' 48" W adj
308.63
N 15° 04' 58" E 300.623 6-1980 adj.

1/4 corner
Sec. 1 & 2

105 172.133
405 149.781

N 35° 42' W
95.02

101° 05' 54"

Cedars 104 805.396 1979 Adj
405 269.285

104 804.928 6-1980
405 279.403

Sec.

ONE

TWO

N 63° 39' 26.8" E
1942.399

1/16 cor 1/4 Pipe fd.

Krueger 103 572.711
402 514.783

6-1980 adj. N 68° 27' 08.0" E
1259.837

1259.85
N 68° 37' 08.2" E
1259.841

15° 01' 59"

104 031.610
402 718.015 6-1980 adj.

Wilson 103 572.038 1979
402 514.906

103 866.447 1980
405 167.549 adj

6-1980 = 103 573.663
adj. 405 216.913

1/16 Sec. line

S 89° 58' 10" W
1305.58

1/16 cor

90 0.2 S 0.2 W
Stone Corner Marked

N 0° 58' 27" W
1305.58

CIM 103 570.121 6-1980 adj.
405 167.741

N 89° 59' 10" E
568.08

1/16 cor 103 567.463 1980
405 167.660

N 0° 58' 27" W
1305.58

6-1980 INV. 2630343
N 89° 36' 45" E

1/16 cor 103 562.336 1980
402 557.458 adj.

R.F. 39.88 = 2632.58
6-1980 INV. 26 34.078
N 89° 23' 49" E

102 587.846 mn/DOT
405 823.673 1978

INV. 2630.93 mn/DOT Controls
N 89° 29' 19" E

39.88 = 2632.58

Adolphson 10 212.510 6-1980 adj.
404 536.136

N 11° 59' 10" E
568.08

N 11° 59' 10" E

N 0° 58' 27" W
1305.58

2612.12 mn+D 1975
2611.729 INV 1980 adj.
N 1° 09' 34" W

N 0° 59' 02.1" W
2612.397

Wade 102 074.365 Adj.
400 698.201

102° 05' 55"

102 074.017 6-1980 adj.
400 698.289

2378.68 S 37° 54' 08" W adj.
2378.02
N 50° 56' 36.8" E
2378.005 adj.

N 50° 54' 41" E 6-1980 adj.
2377.192

N 39° 05' 19" W
2378.68

Kruckeberg 100 154.760 1978 adj.
100 154.401 6-1980 adj.
401 674.623

401 674.547

110° 53' 00"

41° 30' 39"

6-1980 = S 42° 10' 32" W
3921.42

S 42° 10' 32" W adj
3921.391

9977.48 - 9323 mn/DOT
405 242.842 1978

Used 2" iron pipe RS Center to replace 60 yr. Old Monument

172° 29' 45.5" obs.

5-15-1980 Found Stone but Did not Find Bore of 1981 Stone. Found Pipe at 182°-stake & Stone at Left Near Corner Used 5/8" Rebar as Basis

"ELFCO" Mn/DOT Pipe/Cap

N 2° 28' 05.8" W
1142.25
N 2° 28' 05.8" W
1142.249

Ewert 973 239.373 6-1980 adj.
396 284.715

973 239.233 mn/DOT
396 284.681

N 88° 18' 56" W
4159.67'

N 88° 18' 56" W
2758.24

100° 29' 20"

13° 17' 45"

N 81° 28' 21" E
989.92

1360.52
N 56° 35' 56" E

973 236.27
400 350.006

Clostil

Park 973 241.625

1° 01' 48"

973 236.28
400 350.028

973 236.50
400 350.098

973 236.27
400 350.006

N 89° 28' 55" W
3965.49

9961.667
405 242.842

162° 48' 24.3" obs. ∠

N 1° 38' 17.8" W
3853.65

N 1° 38' 17.8" W
3853.572

3853.648
N 1° 38' 22.8" W

178° 18' 17"

Oahu 960 15.800
401 843.207

960 15.689 6-1980 adj.
401 843.361

9961.667
405 242.842

5 Cedars 926 Stone 12-1979

5686.32 12-1994 obs.
5686.302 elm Pol
5685.263 adj.

104° 54' 52"

920 50.715
401 347.713

3/4" rod

920 54.458
400 010.973

920 54.338
402 724.486

N 89° 28' 55" W
3965.49

920 53.695
401 348.414

6-1980 adj. 920 52.708
401 353.607

Sandy

920 52.510
401 353.577

S 89° 29' 08" E
3965.08

920 53.288
402 348.371

5379.19 Adj
N 76° 43' 28.8" W
5379.15

5379.137
N 76° 43' 34.0" W
6-1980 adj.

78° 49' 22"

Hill Corpd. 6-1980 adj.
920 78.615
402 769.225
mn/DOT Controls

Sec. 11

Sec. 12

Sec. 14

Sec. 13

Sec. 23

Sec. 24

See also Map on Co. Rd # 133 - # A-36B
Secs 1-2-11-12-14-23
Cascade
Drawing 4-36A