Sec. 27

10901.451 / 5440.419 TT2

Hayhouse 9142.402 / 10107.100

A 8105.453 / 11075.406

B 6340.442 / 12461.356

1976 coord
Fv NE
Ut Cor. 28-33
6789.680
3529.907
Brass Monument

Fv NE 6752.094 CIM (1976 coord) 5950.358

Fv NE 2220.88 S 88°57'36" E
6299.054
7988.93
chevy

Cantilever

Horstman 6299.716 (Spike) 3989.057
Fv SE

2633.40 W.F

2630.57 S 88°46'20" E

Ut Cor. is 8.55' N. of Fence Intersection Sec. Corner

6694.970 CIM (1976 coord) 8580.310

2613.86 N 88°22'22" W

6620.740 NE 34 CIM (1978 coord) 11193.120

2617.56 T.H.

20.07½-20.07½ TH 1881 (2649.90)

Witness Corner N 4174.47 E 3519.72 Brass Disc 1.50 Set in Rock 13.4 Ss 45E 8.5 W 45E

Corner Post N 4177.832 E 3520.386 Spike 0.2E 0.2S

Witness Corner N 4181.242 E 4406.693 (N 89°31'W INV 2612.006) Spike in Rock 0.4 S 0.4 E

Witness Corner N 4181.242 E 4206.653 78.473 Spike in Log 0.6 W 1.0 S 1.0 E

Witness Corner N 4199.003 E 4178.314 Set ½" Iron Pipe 0.5 W 0.5 S Tack in Stump 0.5 E 0.5 S

Witness Corner N 4200.559 E 3790.901 Spike in Log 0.7 West 1.0 North

Witness Corner N 4200.185 E 2017.321 Nail in Root 0.4 W 0.4 N

Witness Corner N 4213.6 E 1213.6 Spike in Log 0.7 West 1.0 North

Witness Corner N 4199.314 E 4406.693 Spike in Log 0.6 W 1.0 S

Witness Corner N 4199.314 E 4206.653 78.473 Spike in Log 0.6 W 1.0 S

Witness Corner N 4199.314